



Anlagenanalyse

Krones Lifecycle Service



Werfen Sie einen Blick auf den Wirkungsgrad Ihrer Linie



Sie müssen im laufenden Betrieb häufig umrüsten, das Produktportfolio auf Ihrer Linie erweitern oder diese gar an eine andere Produktionsfläche verlegen? Dann lohnt es sich oftmals, einen genaueren Blick auf Ihre Anlage zu werfen, um Verlusten im Gesamtwirkungsgrad Ihrer Linien entgegenzuwirken. Denn die Anlagenanalyse deckt Optimierungspotenziale von einzelnen Maschinen oder kompletten Abfüllanlagen auf – und steigert so die Effizienz Ihrer Produktion.

Auf einen Blick

- Analyse des Ist-Zustands von einzelnen Maschinen oder kompletten Abfüllanlagen
- Schriftlicher Beratungsbericht inklusive priorisiertem Maßnahmenkatalog
- Nach durchgeföhrten Optimierungen: Steigerung der Gesamtanlageneffektivität um zwei bis zehn Prozent möglich



Typische Ursachen für Verluste in einer Abfüllanlage



Erzielen Sie bei der Produktion nicht die Zahlen, die Sie sich erwarten, so kann das verschiedenste Gründe haben:

- Nutzen der Anlage über Verschleißgrenzen hinaus
- Einführen neuer Abfüllprodukte
- Änderungen bei Verbrauchsmaterialien
- Veränderte Arbeitsabläufe und Verantwortungen
- Personelle Veränderung

Eine Anlagenanalyse ist das perfekte Werkzeug, um negative Einflussfaktoren aufzudecken und diese zukünftig zu vermeiden.



Wann ist eine Anlagenanalyse empfehlenswert?



Ideale Zeitpunkte, um die gesamte Linie unter die Lupe zu nehmen, gibt es viele – zum Beispiel wenn Sie ...


- Ihre Gesamtanlageneffektivität (OEE) steigern möchten.
- planen, Ihre Anlage in eine andere Halle oder an einen anderen Standort zu versetzen oder das Anlagenlayout zu ändern.
- eine Entscheidung zwischen Instandhaltung oder Neukauf fällen müssen.
- Ihre Produktion häufig umstellen oder die Wechselzeiten hoch sind.
- mit hohen, unvorhersehbaren Ausfällen bei elektrischen Bauteilen kämpfen.



Umfang einer Anlagenanalyse



Zwei **zertifizierte Sachverständige für Anlagen- und Verpackungstechnik** (ISO/IEC 17024) analysieren den kompletten Produktionsprozess, um Optimierungspotenziale zu identifizieren und so die Gesamtanlageneffektivität (OEE) zu steigern. Ihre Bewertung ist neutral und herstellerübergreifend.



Der Beratungsbericht



Analyse und Auswertung des OEE

LCS

Anlagenanalyse
Lifecycle Service

Beratungsbericht

Kunde: Kunde Holding AG
Straat 500
XX-40002 Kundenhausen
Münsterland

Krones: LYC0813

Auftragsnummer: 609526788

Projektname: 609526788

Bestellnummern-/Status: 609526788

Anspruchsgeber: Beratung, Name, Telefonnummer, E-Mail

Anlagennummer: C108-XYZ

Anlagenbeschreibung: Mehrweg Glas Linie 3

Zielraum des Analysen: C10.01.2018-12.01.2018

KRONES
Lifecycle Service

3.2 Gesamtanlageneffektivität
Eine allgemeine Erläuterung im Kapitel „3.2, Gesamtanlageneffektivität“ zu finden!

Tabelle 3.2-1

Position	Produktionszeit [h]	t _h [h]	A	D _h [h/h]	P _h [%]	R _h [%]	G _h [%]	T _h	OEE	
1	24.04.2013	7,05	6,98	99,95%	27.000	170.100	118.959	69,97%	118.351	98,95%
2	25.04.2013	10,00	9,36	91,95%	18.000	195.040	132.345	95,95%	131.644	95,95%
3	24.04.2013	4,80	1,72	98,00%	18.000	32.490	23.939	72,40%	23.530	98,95%
4										98,95%

Abbildung 3.2-1

OEE

■ Verfügbarkeit - A ■ Leistungsgrad - L ■ Qualitätsgrad - T-Q ■ OEE

Im Wochentakt wurden folgende Werte erreicht:

Tabelle 3.2-2

Wochen	Leistungsgrad - L	Qualitätsgrad - T-Q	Verfügbarkeit - A
Wochen 1	79,40%	98,00%	99,95%
Wochen 2	98,00%	98,00%	99,95%

Seite 30 von 40

Beurteilen von Anlagenprofil und Prozessen

KRONES
Lifecycle Service

3.3 Auswertung der Analysedaten
In den Fachbüchern ist die Redo, die OEE darzustellen und diese zu minimieren. H

Tabelle 3.3-1

4.2 Puffersituation

Allgemein:
Puffer sollen die normalen Arbeitsläufe und Materialwechsel abfedern, damit sich diese nicht auf die Maschine auswirken.

Die Puffersituation in Abbildung 4.2-1 wurden bei der 700g Flasche und Maschinennennleistung gemessen für die anderen Flaschendurchmesser und Geschwindigkeiten linear umgerechnet werden und sind 4,2 = 2 dargestellt.

Abbildung 4.2-1

Die Leistungsgradeverluste setzten sich aus:

3.3.1 Verfügbarkeit

Allgemein: Die Verfügbarkeit spiegelt die zufriedenstellende technische und organische Bereich der Instandhaltung bzw. in der Produktion wider.

Tabelle 4.2-1

Flaschenabmessung	Pufferzeit [min]	Flaschen-Geschw. [min/h]
Flaschenabmessung: 400g	2,8	23,80
Flaschenabmessung: 500g	0,0	35,00
Flaschenabmessung: 600g	0,4	19,00
Flaschenabmessung: 700g	0,4	22,40
Gebindeabmessung: Gläser	0,6	37,00

Die Verfügbarkeit ist bei Heinz eigentlich sehr gut:

- Stromausfall am 24.03.2013
- Beschädigte Küchenketten am 25.04.2013
- Neuer Lagerplatz (700g Flasche auf 4)

 Diese sollten einmalige Ereignisse sein...

Wiederkehrende Störungen wurden verursacht durch:

- Füllvolumengang (vermeidbar durch automatisches Füllvolumen)
- Produktmangel aus der Küche (Vermischt)
- Sortenwechsel (können nur teilweise verhindert werden)
- Reinigung der Füller nachdem eine An diesen Punkten muss gearbeitet werden

Abbildung 4.2-2

Puffergrößen / V-Graph

Seite 31 von 40

Verbesserungspotenziale mit konkreten Vorschlägen

KRONES
Lifecycle Service

5 Schwachstellen und Verbesserungspotentiale Flaschenabfüllanlage

In der folgenden Tabelle werden eindeutige und sichtbare Schwächen beschrieben. Die empfohlenen Maßnahmen beziehen sich dabei auf die Anlagenüberholung. Der technische Zustand und die Priorität wurden in Hinblick auf eine eindeutige Verbesserung der Gesamtanlageneffektivität bewertet.

5.1 Ketochup Küche

Beschreibung	Technische Maßnahmen	Prinzip
Während der Anlagenüberholung soll die Küchenanlage überarbeitet werden. Hierbei soll die Küchenanlage mit einer Küchenabfuhr ausgestattet werden, welche die Küchenabfuhr vom Küchenbereich trennt. Dies soll die Küchenabfuhr vom Küchenbereich trennen.	Um die Küchenabfuhr vom Küchenbereich trennen zu können, ist es erforderlich, dass die Küchenabfuhr vom Küchenbereich trennen. Dies soll die Küchenabfuhr vom Küchenbereich trennen.	Prinzip

5.2 Neuflaschenabschieber

Beschreibung	Technische Maßnahmen	Prinzip
Während der Anlagenüberholung soll der neue Abschieber überarbeitet werden. Dies soll die Küchenabfuhr vom Küchenbereich trennen. Dies soll die Küchenabfuhr vom Küchenbereich trennen.	Um die Küchenabfuhr vom Küchenbereich trennen zu können, ist es erforderlich, dass die Küchenabfuhr vom Küchenbereich trennen. Dies soll die Küchenabfuhr vom Küchenbereich trennen.	Prinzip

5.3 Füller / Verschlusszufuhr

Beschreibung	Technische Maßnahmen	Prinzip
Während der Anlagenüberholung soll der neue Füller überarbeitet werden. Dies soll die Küchenabfuhr vom Küchenbereich trennen. Dies soll die Küchenabfuhr vom Küchenbereich trennen.	Um die Küchenabfuhr vom Küchenbereich trennen zu können, ist es erforderlich, dass die Küchenabfuhr vom Küchenbereich trennen. Dies soll die Küchenabfuhr vom Küchenbereich trennen.	Prinzip

5.4 Top-Tray-Maker


Beschreibung	Technische Maßnahmen	Prinzip
Während der Anlagenüberholung soll der neue Top-Tray-Maker überarbeitet werden. Dies soll die Küchenabfuhr vom Küchenbereich trennen. Dies soll die Küchenabfuhr vom Küchenbereich trennen.	Um die Küchenabfuhr vom Küchenbereich trennen zu können, ist es erforderlich, dass die Küchenabfuhr vom Küchenbereich trennen. Dies soll die Küchenabfuhr vom Küchenbereich trennen.	Prinzip

Seite 32 von 40 Seite 33 von 40 Seite 34 von 40 Seite 35 von 40 Seite 36 von 40 Seite 37 von 40 Seite 38 von 40 Seite 39 von 40 Seite 40 von 40

Ihre Vorteile



- Steigerung Ihrer Gesamtanlageneffektivität (OEE) um zwei bis zu zehn Prozent (nach Durchführung der aufgedeckten Optimierungspotenziale)
- Krones Kompetenz im Maschinen- und Anlagenbau
- Neutraler Blick von außen durch zertifizierte Sachverständige
- Praxisorientierte Verbesserungsvorschläge für Ihre Produktion und Instandhaltung
- Detaillierter Beratungsbericht inklusive priorisiertem Maßnahmenkatalog



Sonderform: Netzwerkanalyse




In Abfüllanlagen kann es immer wieder zu Produktionsstillständen durch ungeplante Ausfälle einzelner Feldbusteilnehmer kommen. Vor allem bei Netzwerkproblemen nimmt die Fehlersuche dabei viel Zeit in Anspruch.

Die Ursachen hierfür sind:

- Alterung der einzelnen Komponenten
- Probleme im Netzwerk nach Umbauten
- EMV-Störungen nach Nachrüstungen
- Fehler bei der Installation der Feldbussysteme

Proaktive Lösung

Deshalb bietet Krones an, proaktiv den Zustand aller ASi- und Profibus-Netzwerke Ihrer Maschinen und Anlagen zu ermitteln, um einen Maschinenstillstand bereits im Voraus zu verhindern.



Die Durchführung der Netzwerkanalyse



ASi-Bus-Messung

- Messpunkte werden auf jedem Strang/Segment installiert. Dabei ist die Positionierung der Messstelle im Segment frei wählbar.
- Jede Messung dauert etwa 10 Minuten.
- Erste Auswertungen der Qualität und eine Übersicht über die projektierten Teilnehmer des Netzwerks können unmittelbar nach dem Start der Messung erfolgen.
- Einzelne Teilnehmer werden mittels Oszillogramm detailliert auf Qualität geprüft.
- Eine stabile Datenübertragung oder ein Kommunikationsfehler werden aufgezeichnet und dienen später zur konkreten Auswertung.

Profibus-Messung


- Eine Profibus-Messung findet je am Anfang und am Ende eines Netzwerks statt.
- Sind keine Messstellen vorhanden, müssen diese installiert werden.
- Die Auswertung der Qualität einzelner Teilnehmer kann bereits direkt nach dem Start der Messung erfolgen.
- Sind alle Messungen eines Netzwerks beendet, wird der Hardwareplan mit der gemessenen Topologie verglichen und bei Bedarf richtig gestellt.
- Bei Auffälligkeiten im Netzwerk werden die Leitungslängen ermittelt, um Überlängen aufzuzeigen.

Bei sporadisch auftretenden Fehlern kann während der Analysezeit eine Langzeitstöraufnahme gestartet werden.

Ihre Vorteile einer Netzwerkanalyse



- Genaue Zustandsanalyse der Feldbussysteme
- Frühzeitiges Erkennen von Schwachstellen und Verhindern von Produktionsausfällen
- Beheben von Fehlern direkt durch unsere Experten
- Detaillierter Beratungsbericht mit allen gemessenen Netzwerken und Optimierungspotenzialen
- Auf Wunsch: ausgefertigte Nachrüstangebote



AS-i Messung einer 4 Jahre alten Anlage



AS-i Messung einer 10 Jahre alten Anlage

**SOLUTIONS
BEYOND
TOMORROW**

