



Análisis de línea

Krones Lifecycle Service



Eche un vistazo al rendimiento de su línea



¿Tiene que cambiar de formato con frecuencia durante el funcionamiento, ampliar la cartera de productos de su línea o incluso trasladarla a otra área de producción? Entonces, a menudo vale la pena echar un vistazo más minucioso a su instalación para contrarrestar las pérdidas en el rendimiento general de sus líneas. El análisis de la instalación revela los potenciales de optimización para máquinas individuales o líneas de llenado completas, aumentando así la eficiencia de su producción.

De un vistazo

- Análisis del estado actual de máquinas individuales o líneas de llenado completas
- Informe de asesoramiento por escrito con catálogo priorizado de medidas
- Despues de la optimización: Posibilidad de aumento de la eficiencia general de la instalación del dos al diez por ciento



Motivos típicos de las pérdidas de productividad en una línea de llenado



Si no alcanza las cifras esperadas durante la producción, puede haber muchas razones diferentes para ello:

- Explotación de la instalación más allá de sus límites
- Lanzamiento de nuevos productos de llenado
- Cambios en los consumibles
- Alteraciones en las secuencias de trabajo y en las responsabilidades
- Cambio de personal

Un análisis de la instalación es la herramienta perfecta para descubrir los factores de influencia negativos y evitarlos en el futuro.



¿Cuándo es recomendable un análisis de la instalación?



Hay muchos momentos ideales para analizar minuciosamente la línea completa, por ejemplo, cuando usted...


- desea aumentar la eficiencia general de su instalación (OEE).
- está planificando trasladar su instalación a otro pabellón o ubicación, o modificar el diseño de la instalación.
- tiene que tomar una decisión entre el mantenimiento o la nueva compra.
- cambia a menudo su producción o los tiempos de cambio son elevados.
- está luchando con fallos numerosos e impredecibles en los componentes eléctricos.



Alcance del análisis de la instalación



Dos **expertos certificados en tecnología de instalaciones y embalado** (ISO/IEC 17024) analizan todo el proceso de producción para identificar los potenciales de optimización y aumentar así la eficacia general de la instalación (OEE). Su evaluación es neutral e independiente del fabricante.



El informe de asesoramiento



Análisis y valoración de la OEE

LCS

Anlagenanalyse
Lifecycle Service

Beratungsbericht

Kunde: Kunde Holding AG
Straat 500
XX-40002 Kundenhausen
Münsterland

Krones: LYC0813

Projektname: 609526788

Bestellnummern-/Status: 6010073265

Anspruchsgeber Beratung: Name, Telefonnummer, E-Mail

Anlagennummer: C108-XYZ

Anlagenbeschreibung: Mehrweg Glas Linie 3

Zielraum des Analysen: C08.01.2018-12.01.2018

Evaluación del perfil y de los procesos de la instalación

KRONES

OEE

■ Verfügbarkeit - A ■ Leistungsgrad - I ■ Qualitätsgrad - T-Q ■ OEE

Abbildung 3.2 - 1

Produktionsformat	Produktionszeit [h]	t _{av} [h]	A	D _{qual} [min]	P _{qual} [%]	I	GF [%]	T _Q	OEE	
1	24.04.2013	7,05	6,98	99,95%	27.000	170.100	118.569	69,97%	118.331	98,95%
2	25.04.2013	10,00	9,36	91,60%	18.000	195.040	132.345	95,90%	131.644	96,96%
3	24.04.2013	4,95	1,72	98,00%	18.000	32.490	23.393	72,40%	23.530	98,94%

Abbildung 3.2 - 2

Wochenauflistung	Verfügbarkeit - A	Leistungsgrad - I	Qualitätsgrad - T-Q	OEE
460g PET / 2x5 Shrinktray / Europallette	90,00%	92,8%	90,00%	88,00%
700g PET / 2x5 Shrinktray / Europallette	85,00%	85,00%	85,00%	80,00%
700g PET / 2x5 Shrinktray / Europallette	85,00%	85,00%	85,00%	80,00%

Im Wochentakt wurden folgende Werte erreicht:

Wochenauflistung	Verfügbarkeit - A	Leistungsgrad - I	Qualitätsgrad - T-Q	OEE
460g PET / 2x5 Shrinktray / Europallette	90,00%	92,8%	90,00%	88,00%
700g PET / 2x5 Shrinktray / Europallette	85,00%	85,00%	85,00%	80,00%
700g PET / 2x5 Shrinktray / Europallette	85,00%	85,00%	85,00%	80,00%

Seite 30 von 40

3.2 Gesamtanlageneffektivität

Eine allgemeine Erläuterung ist im Kapitel 7.2 „Gesamtanlageneffektivität“ zu finden!

Tabelle 3.2 - 1

Position	Produktionszeit [h]	t _{av} [h]	A	D _{qual} [min]	P _{qual} [%]	I	GF [%]	T _Q	OEE	
1	24.04.2013	7,05	6,98	99,95%	27.000	170.100	118.569	69,97%	118.331	98,95%
2	25.04.2013	10,00	9,36	91,60%	18.000	195.040	132.345	95,90%	131.644	96,96%
3	24.04.2013	4,95	1,72	98,00%	18.000	32.490	23.393	72,40%	23.530	98,94%

Abbildung 3.2 - 1

Die Leistungegradeverluste setzten sich aus:

3.3.1 Verfügbarkeit

Allgemein: Die Verfügbarkeit spiegelt die aufwändigeren technischen und organisatorischen Bereiche der Instandhaltung bzw. der Fertigung wider.

Tabelle 3.3 - 1

Fachbereich	Pufferzeit [min]	Umschaltzeit Geschw [min]
Flaschentransport-Ablauf	231	2,8
Füllere	0	0,0
Flaschentransport-Sortier	84	0,4
Flaschentransport-Glas	84	0,4
Gebindetransport	81	0,6
Glasabladen	37	0,0

Abbildung 4.2 - 1

Puffergrößen / V-Graph

Wiederkehrende Stoppes wurden verursacht durch:

- Füllvolumengang (vermeidbar durch:
- Produktmangel aus der Küche (vermeidbar)
- Sortenvorwahl (können nur teilweise verhindert werden)
- Reinigung der Füller nachdem eine An diesen Punkten muss gearbeitet werden.

Seite 31 von 40

3.3 Auswertung der Analysedaten

In den Fachbüchern ist die Redo, die OEE darzustellen und diese zu minimieren. Hier Tabelle 3.3 - 1

4.2 Puffersituation

Allgemein: Puffer sollen die normalen Arbeitsläufe und Materialwechsel abfedern, damit sich diese nicht auf die Maschine auswirken.

Die Puffersituation in Tabelle 4.2 - 1 wurden bei der 700g Flasche und Maschinennennleistung gemessen für die anderen Flaschedurchmesser und Geschwindigkeiten linear umgerechnet werden und sind 4,2 = 2 dargestellt.

Tabelle 4.2 - 1

Fachbereich	Pufferzeit [min]	Umschaltzeit Geschw [min]
Flaschentransport-Ablauf	231	2,8
Füllere	0	0,0
Flaschentransport-Sortier	84	0,4
Flaschentransport-Glas	84	0,4
Gebindetransport	81	0,6
Glasabladen	37	0,0

5 Schwachstellen und Verbesserungspotentiale Flaschenabfüllanlage

Beiliegende CD enthält Fotos und Filme zur effizienten Dokumentation der ersichtlichen Mängel.

In der folgenden Tabelle werden eindeutige und sichtbare Schwächen beschrieben. Die empfohlenen Maßnahmen beziehen sich dabei auf die Anlagenüberholung. Der technische Zustand und die Priorität wurden in Hinblick auf eine eindeutige Verbesserung der Gesamtanlageneffektivität bewertet.

5.1 Ketodip Klöck

Beschreibung	Technische Maßnahmen	Prinzip
Während der Anlaufphase kann es vorkommen, dass die Füllere nicht richtig reguliert werden. Dies ist mit einer Gegensteuerung der 10.000 Minuten-Zeit, die einen übertriebenen Druck auf die Füllere ausübt, zu beheben. Eine Veränderung der Füllere kann ebenfalls die Füllere überlasten und zu einem Verlust an Produktionszeit führen.	Der Druck auf die Füllere kann erhöht werden, um die Füllere zu verbessern.	Prinzip

5.2 Neuflaschenabschieber

Beschreibung	Technische Maßnahmen	Prinzip
Während der Anlaufphase kann es vorkommen, dass die Füllere nicht richtig reguliert werden. Dies ist mit einer Gegensteuerung der 10.000 Minuten-Zeit, die einen übertriebenen Druck auf die Füllere ausübt, zu beheben. Eine Veränderung der Füllere kann ebenfalls die Füllere überlasten und zu einem Verlust an Produktionszeit führen.	Der Druck auf die Füllere kann erhöht werden, um die Füllere zu verbessern.	Prinzip

5.3 Füller / Verschlussfuhrer

Beschreibung	Technische Maßnahmen	Prinzip
Während der Anlaufphase kann es vorkommen, dass die Füllere nicht richtig reguliert werden. Dies ist mit einer Gegensteuerung der 10.000 Minuten-Zeit, die einen übertriebenen Druck auf die Füllere ausübt, zu beheben. Eine Veränderung der Füllere kann ebenfalls die Füllere überlasten und zu einem Verlust an Produktionszeit führen.	Der Druck auf die Füllere kann erhöht werden, um die Füllere zu verbessern.	Prinzip

5.4 Top-Tray-Maker

Beschreibung	Technische Maßnahmen	Prinzip
Während der Anlaufphase kann es vorkommen, dass die Füllere nicht richtig reguliert werden. Dies ist mit einer Gegensteuerung der 10.000 Minuten-Zeit, die einen übertriebenen Druck auf die Füllere ausübt, zu beheben. Eine Veränderung der Füllere kann ebenfalls die Füllere überlasten und zu einem Verlust an Produktionszeit führen.	Der Druck auf die Füllere kann erhöht werden, um die Füllere zu verbessern.	Prinzip

Seite 32 von 40

Seite 33 von 40


Seite 34 von 40

Seite 35 von 40

Ventajas



- Aumento de la eficiencia global de su instalación (OEE) del dos al diez por ciento (después de la implementación de los potenciales de optimización identificados)
- Excelencia de Krones en materia de construcción de maquinaria e instalaciones
- Visión neutral independiente, por parte de peritos certificados
- Propuestas prácticas de mejora para la producción y el mantenimiento
- Informe de asesoramiento detallado con catálogo priorizado de medidas



Forma especial: análisis de red



En las líneas de llenado pueden producirse paradas de la producción una y otra vez debido a fallos imprevistos de participantes individuales en el bus de campo. Especialmente en el caso de problemas de red, la búsqueda de problemas requiere mucho tiempo.

Las posibles causas son:

- Envejecimiento de los componentes individuales
- Problemas en la red después de modificaciones
- Incidentes CEM después de reequipamientos
- Error en la instalación de los sistemas de bus de campo

Solución proactiva

Por ello, Krones le ofrece la posibilidad de determinar de forma proactiva el estado de todas las redes AS-i y Profibus de sus máquinas e instalaciones, con el fin de prevenir la parada de las máquinas.



Realización del análisis de la red



Medición del bus AS-i

- Los puntos de medición se instalan en cada tramo/segmento. La posición del punto de medición en el segmento se puede elegir libremente.
- Cada medición dura unos 10 minutos.
- Inmediatamente después del inicio de la medición pueden obtenerse las primeras evaluaciones de la calidad y una visión general de los participantes proyectados de la red.
- La calidad de cada uno de los participantes se comprueba de forma detallada mediante un oscilograma.
- Se registra una transmisión de datos estable o un error de comunicación y posteriormente se utiliza para una evaluación concreta.

Medición Profibus


- Una medición Profibus tiene lugar al principio y al final de una red.
- Si no hay puntos de medición disponibles, deben instalarse.
- La evaluación de la calidad de cada uno de los participantes puede tener lugar inmediatamente después del inicio de la medición.
- Una vez finalizadas todas las mediciones de una red, se compara el plan de hardware con la topología medida y se corrige en caso necesario.
- En caso de anomalías en la red, se determinan las longitudes de los cables para identificar excesos de longitud.

En el caso de errores esporádicos, se puede iniciar un registro de incidentes a largo plazo durante el tiempo de análisis.

Ventajas de un análisis de red



- Análisis exacto del estado de los sistemas de bus de campo
- Detección temprana de puntos débiles y prevención de interrupciones de la producción
- Solución de errores directamente por parte de nuestros expertos
- Informe detallado de asesoramiento con todas las redes medidas y potenciales de optimización
- Si lo desea: elaboración de ofertas de reequipamiento



Medición AS-i de una instalación de 4 años de antigüedad



Medición AS-i de una instalación de 10 años de antigüedad

**SOLUTIONS
BEYOND
TOMORROW**

